

Rio de Janeiro  
Rua Conde de Leopoldina, 509  
Bairro: São Cristovao  
CEP: 20930-460  
Tel: (21) 3030-8558

17 a 24 de Outubro

Sao Paulo  
Rua Azem Abdala Azem, 618  
Bairro: Jardim Bonfiglioli  
CEP: 05593-090  
Tel: (11) 4130-1021



As peças que voce nem imagina que necessita, na HDPECAS tem.

## Peças paralelas para sua Harley



Tem muito mais nas lojas, ligue pra nós

São Paulo (11) 4130-1021

Rio de Janeiro (21) 3030-8558

Mande email: [vendas@hdpecas.com.br](mailto:vendas@hdpecas.com.br)

[www.hdpecas.com.br](http://www.hdpecas.com.br)


Esse folheto pode conter erros, a HDPECAS reserva o direito de corrigi-los - Preços válidos para produtos no estoque



Suporte Cromado Pinça Freio para Frente Springer Lado Direito ou Esquerdo 58784 MU  
**R\$1.476,00**



Ferramenta Portatil Para Troca de Pneu de Roda de Motocicleta Harley 57921 MU  
**R\$589,89**



Filtro de Oleo Peneira Bloco Motor Bomba Oleo Harley Motor Twin Cam 00-17 24983-00 65452 MU  
**R\$45,00**



Caixa de Ferramentas Cromada Capa Estriada Estilo Anos 40/50 Lado Esquerdo Harley 64207-89 A 26211  
**R\$779,07**



Filtro de Ar Lavavel Alta Vazao K&N Harley Harley Screaming Eagle 29385-08 84571  
**R\$633,35**



Lente Lanterna Reposicao para Mid-USA 11255 11257 11258 11259 11261 Harley 11710  
**R\$65,82**

## Peças para Manutenção e Customização:



Kit Niples para Raios de Roda Raiada Harley 55020 Kit  
com 40 unidades MU  
**R\$238,18**



Kit Ignicao Platinado Condensador Mecanico  
com Avanco Roletado c/ Rolamento Agulha  
Harley 70-78 17597  
**R\$706,37**



Kit Kick Start Pedal Partida Harley Caixa 4 Marchas  
Knucklehead Panhead Shovelhead 1936-84 33056-36  
MU 71300  
**R\$1.983,30**



Par Suporte Preto Farol Auxiliar Seta Harley  
Touring 2014-2020 68000102 68000103 31-1343  
VT  
**R\$1.561,88**



Guidao Preto 1 Harley Padrao Sportster Mini Seca 12 pol  
Altura VL  
**R\$435,00**



Esse é americano de verdade,  
recebemos alguns Torringtons que  
parecem de origem duvidosa, esse dá  
pra confiar, importamos direto da  
fonte.

Rolamento Comando Motor Harley Twin Cam 07  
A 17 9215 Torrington USA 66923 MU  
**R\$148,19**

## Peças para manutenção, reforma e customização de sua HD:



Kit Biela Motor Harley Panhead  
Shovelhead 1941-1973 24281-41  
B DS-194660  
**R\$3.945,87**



Tubo Linha de Passagem Oleo  
Motor Harley Shovelhead 1966-  
1984 62783-66 62785-66 63527-  
57 63529-57 DS-246010  
**R\$225,99**



Arruelas de Pressao Espaçador  
Vedacao do Eixo Balancim Motor  
Harley Shovelhead 66-84 17452-  
66 17450-73 11101 0927-0004  
**R\$203,64**



Capa Filtro Ar Classico Cromado  
Redondo Diametro 8" 29165-89  
34-0548 VT  
**R\$539,76**



Par Setas Bullet Com Grelha  
Cromada Lampada de LED  
Amarela LFParts 90.20940020  
Customização  
**R\$145,50**



Replica Tanque Combustivel  
Harley 883 Iron XL 12L Injetada  
07-20 90.20940089 LFParts  
**R\$1.934,16**



Kit Rolamento Roletes Direito  
Bloco Motor Virabrequim Harley  
Panhead Shovelhead 24650-58 A  
DS  
**R\$618,30**



Engrenagem 6° Marcha Saida  
Caixa Harley 06-17 35122-06  
**R\$1.090,00**



Kit Kick Start Pedal Partida Harley  
Evolution 87-99 e Twin Cam 88  
00-06 Carburado 17-0858 VT  
**R\$5.278,76**

## Dica Técnica da Semana:

### Cam Service:

Os Motores Twin Cam exigem a manutenção do sistema de comando de valvulas com uma certa frequencia, esse serviço deixa muita gente preocupado, mas é um procedimento relativamente tranquilo, veja nossas sugestoes tecnicas:



#### 1) O que é:

O conjunto de eixos de comando do motor tem o nome em ingles de CAM, e por isso o nome CAM Service, o CAM ou comando de valvulas da Harley no Motor Twin Cam é constiuído de 2 eixos, o que abre e fecha as valvulas dianteiras e o que faz isso nas traseiras, o virabrequim gira esses eixos de comando atraves de correntes, e essas correntes possuem um tensionador para mante-las trabalhando corretamente mesmo em altas rotação, esses tensionadores, assim como os rolamentos e/ou buchas dos eixos tem um certo desgaste com o tempo, daí a necessidade do servico nos eixos do comando CAM SERVICE.

#### 2) Twin Cam com Tensionadores a Mola Motor 1450 (TC88):




Os motores Twin Cam 1450 (88in3) usam tensionadores das correntes de comando com sistema de mola, eles sao mais simples, mas consomem mais rapido, pois pressionam a corrente com a mesma intensidade seja em baixa rotacao como em alta. O TC88 usa mais rolamentos que o TC96, por isso sua manutenção por ser um pouco mais dispendiosa.

#### 3) Twin Cam com Tensionadores Hidraulicos TC96 (1600) e demais motores 103, 107:

Os mais modernos Twin Cam de 2007 em diante usam tensionadores hidraulicos, mais duraveis e eficientes, eles tensionam a corrente conforme a necessidade do motor. A manutenção é mais economica, pois ao inves de 4 rolamentos, sao 2 buchas de bronze que aguentam muito tempo e 2 rolamentos.

A HDPECAS mantem no estoque varias alternativas de peças e kits para fazer o Cam Service, procure um bom mecanico que ele te orienta e faz voce economizar dinheiro nessa manutenção.



## Entretenimento:

**Foto Biker:** A foto biker representa o espírito de irmandade, o prazer em pilotar a sua HD, coisas que só bikers fazem, e também os perrengues da estrada:



Essa foi uma visita aos amigos em Aracaju...1983. A moto do Pantera

Negra arreventou a corrente e o Papagaio bateu caganeira por ter comido um doce de abóbora em Itabuna na Bahia, o Wolverine estava de electra branca, sempre com seu parabrisa no estilo moda da época, Chips, e a Cleo estava com sua electra marron (cor da moda naquele ano) com seu parabrisa tamanho “nao despenteie meus cabelos”, diz a lenda que essa viagem foi louca...



## - Motos e Mulheres – Projeto Calendário 2021:

He he he, essa merda de calendario nao vai sair, so recebemos a foto “sexy sem ser vulgar” até agora (nao posso mostrar, é surpresa) portanto estamos caminhando para um calendário “mais do mesmo” com fotos coletadas da internet, coisa pronta, ensaída, profissional, sem graça, ao menos estamos achando algumas legais, mas nao perdi as esperanças nao, ha um plano de levar uns amigos rarleiros pra dar uma volta pela VM e alí tiraremos fotos do estilo “a vida como ela é” com as trabalhadoras daquela regioao e aí sim, será épico, obra de arte, que até as feministas, os conservadores, e os politicamente corretos vão gostar.



Sula na Shovel, edicao 28 da revista Easy Riders, nesse dia ela estava tentando escutar a bomba de gasolina que tem nas injetadas, depois avisaram ela que Shovel só tem carburada...

NOTA: Os textos, as fotos, e as brincadeiras dessa parte “entretenimento” desse folheto não são reais, isso é apenas um momento de entretenimento e diversao, nao leve isso a sério, nao se sinta humilhado (a), desqualificado (a), vítima de preconceito, machismo, feminismo ou racismo lendo essas piadas, divirta-se. Se mesmo assim isso nao te agrada, basta se retirar da lista de distribuição. Publicamos fotos disponiveis na internet ou doadas pelos nossos clientes. Se voce tem uma foto legal e quer que a foto da sua HD com sua modelo ou em uma situação bacana, saia em uma das edicoes das ofertas e no calendario que vamos tentar montar, mande a foto pra nós, voce não vai ganhar nada em troca, mas vai se

divertir como nos velhos tempos. Mande a foto no “direct” do instagram @hdpecas, se voce souber o que é isso (eu aprendi há pouco tempo atras).

\*Foto copiada do <https://twitter.com/TheChopperLife>

Rio de Janeiro  
Rua Conde de Leopoldina, 509  
Bairro: São Cristovao  
CEP: 20930-460  
Tel: (21) 3030-8558



Sao Paulo  
Rua Azem Abdala Azem, 618  
Bairro: Jardim Bonfiglioli  
CEP: 05593-090  
Tel: (11) 4130-1021